

## 令和2年度静岡県立病院機構（仮称）サーバー棟新築工事（機械）に関する質疑回答

質問事項	質問内容	回答
① 空調機器設備工事の防食について	設計書（ページ1）の空調機器設備 PAC-1～PAC-4 に防食形との記載がありますが、エアコン室外機に耐塩害仕様程度を見込むものと考えてよろしいですか。	その通りです
② 2次側電源工事について	図面（M-13）の換気機器表の中で、HEX-1 空調換気扇と FF-1 中間ダクトファンにおいて、2次側電源本工事との記載がありますが、これは手元開閉器以降換気機器までの配線工事を見込む程度と考えてよろしいですか。	その通りです