

工 事 名 称 平成27年度 静岡県立総合病院
立体駐車場建設工事地質調査業務委託

調 査 箇 所 静岡市葵区北安東地内

調 査 概 要

【 土質ボーリング(66mm)による試料採取及び標準貫入試験 】

1 ボーリング調査ヶ所(長さm×ヶ所) 延べ長さ 175m

φ 66mm 粘性土・シルト	15 m ×	5 ヶ所
φ 66mm 砂・砂質土	15 m ×	5 ヶ所
φ 66mm 礫混じり土砂	5 m ×	5 ヶ所

2 標準貫入試験

66mm	15 回 ×	5 ヶ所
66mm	15 回 ×	5 ヶ所
66mm	5 回 ×	5 ヶ所

3 調査位置図、案内図別添のとおり

平成27年度 静岡県立総合病院
立体駐車場建設工事地質調査業務委託

円（消費税分を含む）

但 -

--

[illegible]

調査業務価格 細目別内訳

直接調査費

符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下 機械器具損料・標本箱共	1	式			別紙1
2	標準貫入試験		1	式			別紙2
3	土の細粒分 含有率試験	試料0.5kg以下	50	試料			
4	資料整理取りまとめ	直接調査費分	1	業務			
5	電子成果品作成費		1	式			
6	孔内水平載荷試験	横方向K値測定 普通載荷 φ 86mm	1	回			
	計						

調査業務価格 細目別内訳

間接調査費

符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	資機材運搬費	2tクレーン付きトラック	1	日			
2	旅費交通費	ライトバン	20	日			
3	準備及び後片付け		1	業務			
4	平坦足場	檣の設置、撤去及び機械の 分解組立てを含む	5 0	箇所			
5	調査孔閉塞		5	箇所			
6	施工管理費		1	式			
	計						

解析等調査業務費

[illegible]

別紙1

土質ボーリング							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	66ミリ 土質 ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	73	m			
2	66ミリ 土質 ボーリング	砂、砂質土 機械器具損料・標本箱共	75	m			
3	66ミリ 土質 ボーリング	礫混じり土砂 機械器具損料・標本箱共	25	m			
4	86ミリ 土質 ボーリング	シルト、粘性土 機械器具損料・標本箱共	2	m			
	計						

別紙2

標準貫入試験							
符号	細目	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
1	標準貫入試験	シルト、粘性土	75	回			
2	標準貫入試験	砂、砂質土	75	回			
3	標準貫入試験	礫混じり土砂	25	回			
	計						